


Original-Betriebsanleitung

# TOX<sup>®</sup> FinePress

PFHL / PFHW



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Wichtige Informationen</b>	
1.1	Rechtlicher Hinweis .....	6
1.2	Haftungsausschluss.....	6
1.3	Konformität .....	7
1.4	Gültigkeit des Dokuments.....	7
1.4.1	Inhalt und Zielgruppe .....	7
1.4.2	Zusätzlich zu beachtende Dokumente.....	7
1.5	Genderhinweis.....	8
1.6	Darstellungen im Dokument .....	9
1.6.1	Darstellung von Warnhinweisen .....	9
1.6.2	Darstellung von allgemeinen Hinweisen.....	10
1.6.3	Hervorhebung von Texten und Bildern .....	10
1.7	Kontakt und Bezugsquelle .....	11
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	
2.1	Grundlegende Sicherheitsanforderungen.....	12
2.2	Organisatorische Maßnahmen .....	13
2.2.1	Sicherheitsanforderungen an den Betreiber .....	13
2.2.2	Personalauswahl und Qualifikation.....	14
2.3	Grundsätzliches Gefährdungspotenzial.....	15
2.3.1	Elektrische Gefährdungen .....	15
2.3.2	Thermische Gefährdungen .....	15
2.3.3	Pneumatische Gefährdungen .....	16
2.3.4	Quetschungen .....	16
2.3.5	Hydraulische Gefährdungen .....	16
2.3.6	Elektromagnetische Gefährdungen .....	17
2.3.7	Laser.....	17
2.3.8	Gefahrenstoffe .....	18
2.3.9	Lärm.....	18
2.4	Sicherheitszeichen.....	19

<b>3</b>	<b>Zu diesem Produkt</b>	
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	20
3.1.1	Sicherer und korrekter Betrieb.....	20
3.1.2	Sichere und korrekte Auslegung und Konstruktion.....	21
3.1.3	Vorhersehbare Fehlanwendung .....	22
3.1.4	Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS).....	22
3.2	Produktidentifikation .....	22
3.2.1	Typenschild.....	22
3.3	Produktübersicht und Funktionsbeschreibung.....	23
<b>4</b>	<b>Technische Daten</b>	
4.1	Typenblatt und Typenschild.....	24
4.2	Druckluftqualität und Pneumatikanschluss .....	24
4.3	Druckluft-Presskraft Tabelle .....	24
<b>5</b>	<b>Transport und Lagerung</b>	
5.1	Sicherheit beim Transport.....	25
5.2	Lagerung bei Nichtgebrauch.....	26
5.3	Transport mit Hebevorrichtung .....	27
5.4	Versand zur Reparatur .....	28
<b>6</b>	<b>Montage</b>	
6.1	Sicherheit bei der Montage.....	29
6.2	Voraussetzungen für die Montage.....	31
6.2.1	Aufstellungsort.....	31
6.3	Anschlüsse FinePress .....	32
6.4	Zubehör montieren .....	33
6.4.1	Prozessüberwachung montieren (Optional) .....	33
6.4.2	Hubzähler montieren (Optional).....	34
6.4.3	Kraftsensor montieren (Optional).....	35
6.4.4	Wegaufnehmer montieren (Optional) .....	37
6.4.5	Schiebetisch montieren (Optional).....	39
6.4.6	Werkzeugaufnahme montieren (Optional).....	40
6.4.7	Sensor OT montieren (Optional).....	41

6.4.8 Sensor UT montieren (Optional) ..... 43

**7 Inbetriebnahme**

7.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme ..... 45  
 7.1.1 Sicherheitseinrichtung ..... 45  
 7.2 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme ..... 46

**8 Betrieb**

8.1 Sicherheit im Betrieb ..... 47  
 8.1.1 Allgemeine Sicherheitsregeln im Betrieb ..... 48  
 8.2 Voraussetzungen für den Betrieb ..... 48  
 8.3 Prozessüberwachung ..... 48  
 8.4 Arbeitshöhe Pressenkopf einstellen ..... 49  
 8.5 Arbeitshub Feineinstellung ..... 52  
 8.6 Hubzähler zurücksetzen (Optional) ..... 53

**9 Störungsbehebung**

9.1 Sicherheit bei der Störungsbehebung ..... 54  
 9.2 Störungen erkennen ..... 55

**Wartungstabelle**

**10 Wartung**

10.1 Allgemeines ..... 57  
 10.2 Sicherheit während der Wartung ..... 58  
 10.3 Voraussetzungen für die Wartung ..... 60  
 10.3.1 Anlage in Wartungsstellung bringen ..... 60  
 10.4 TOX® FinePress warten ..... 61  
 10.4.1 TOX® FinePress kontrollieren ..... 61  
 10.4.2 Befestigung des Pressenkopfs kontrollieren ..... 62  
 10.4.3 Bewegliche Teile und Führungen kontrollieren und reinigen ..... 63

<b>11</b>	<b>Instandsetzung</b>	
11.1	Sicherheit bei der Instandsetzung .....	64
<b>12</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>	
12.1	Sicherheit bei der Demontage und Entsorgung.....	65
12.2	Außer Betrieb nehmen.....	66
12.3	Stillsetzen .....	66
12.4	Demontieren .....	67
12.5	Entsorgen .....	67
<b>13</b>	<b>Anhänge</b>	
13.1	Konformitätserklärung.....	68

**Index**

# 1 Wichtige Informationen

## 1.1 Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher, technische Beschreibungen und Software von TOX® PRESSOTECHNIK SE & Co. KG („TOX® PRESSOTECHNIK“) unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet und/oder anderweitig bearbeitet werden (z. B. durch Kopieren, Mikroverfilmung, Übersetzung, Übertragung in irgendein elektronisches Medium oder in maschinell lesbare Form). Jede - auch nur auszugsweise - diesem Vorbehalt widersprechende Verwendung ist ohne schriftliche Zustimmung von TOX® PRESSOTECHNIK unzulässig und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.

Soweit in diesem Handbuch auf Waren und/oder Dienstleistungen von Drittanbietern Bezug genommen wird, erfolgt dies zu Beispielszwecken oder ist eine bloße Empfehlung von TOX® PRESSOTECHNIK. TOX® PRESSOTECHNIK übernimmt hinsichtlich Auswahl, Spezifikation und/oder Verwendbarkeit dieser Waren und Dienstleistungen weder eine Haftung noch eine Gewährleistung/Garantie. Die Nennung und/oder Darstellung von nicht von TOX® PRESSOTECHNIK geschützten Marken dient ausschließlich Informationszwecken, sämtliche Rechte verbleiben beim Inhaber der jeweiligen Marke. Betriebsanleitungen, Handbücher, technische Beschreibungen und Software werden ursprünglich in deutscher Sprache erstellt.

## 1.2 Haftungsausschluss

TOX® PRESSOTECHNIK hat den Inhalt dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit den technischen Eigenschaften und der Spezifikation des Produkts bzw. der Anlage und der beschriebenen Software geprüft. Abweichungen sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen, sodass wir eine vollständige Übereinstimmung nicht gewährleisten können. Ausgenommen hiervon ist die in der Anlagendokumentation verwendete Zulieferdokumentation.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und allfällige Korrekturen sind in nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Korrektur- und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. TOX® PRESSOTECHNIK behält sich vor, Änderungen der technischen Spezifikation des Produkts bzw. der Anlage und/oder der beschriebenen Software oder der Dokumentation ohne Vorankündigung durchzuführen.

## 1.3 Konformität

Das Produkt ist konform gemäß den EU-Richtlinien.  
Siehe separate Konformitätserklärung bzw. Einbauerklärung.

## 1.4 Gültigkeit des Dokuments

### 1.4.1 Inhalt und Zielgruppe

Diese Anleitung enthält Informationen und Anweisungen für den sicheren Betrieb und die sichere Wartung bzw. Instandhaltung des Produkts.

- Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen, die einer Verbesserung dienen oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behält sich TOX® PRESSOTECHNIK vor.
- Die Informationen richten sich an den Betreiber, sowie an das Bedien- und Servicepersonal.

### 1.4.2 Zusätzlich zu beachtende Dokumente

Neben der vorliegenden Anleitung können weitere Dokumente mitgeliefert werden. Diese Dokumente sind ebenfalls zu beachten. Zusätzlich zu beachtende Dokumente können beispielsweise sein:

- weitere Betriebsanleitung (zum Beispiel von Komponenten oder einer Gesamtanlage)
- Zulieferdokumentationen
- Anleitungen, wie z. B. Softwarehandbuch, etc.
- Technische Datenblätter
- Sicherheitsdatenblätter
- Typenblätter
- Schaltpläne

## **1.5 Genderhinweis**

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden in dieser Anleitung personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf alle Geschlechter beziehen, generell nur in der im Deutschen oder in der jeweiligen übersetzten Sprache üblichen Form angeführt, also z.B. „Bediener“ statt „BedienerIn“ oder „Bedienerinnen und Bediener“. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.

## 1.6 Darstellungen im Dokument

### 1.6.1 Darstellung von Warnhinweisen

Warnhinweise machen auf mögliche Gefahren aufmerksam und weisen auf Schutzmaßnahmen hin. Warnhinweise stehen vor der Handlungsanweisung, für die sie gelten.

#### Warnhinweise auf Personenschäden

##### **GEFAHR**

##### **Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr!**

Wenn keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, sind Tod oder schwerste Körpervletzungen die Folge.

→ Maßnahmen zur Abhilfe und zum Schutz.

##### **WARNUNG**

##### **Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation!**

Wenn keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, können Tod oder schwere Körpervletzungen die Folge sein.

→ Maßnahmen zur Abhilfe und zum Schutz.

##### **VORSICHT**

##### **Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation!**

Wenn keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, können Verletzungen die Folge sein.

→ Maßnahmen zur Abhilfe und zum Schutz.

#### Warnhinweise auf Sachschäden

##### **HINWEIS**

##### **Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation!**

Wenn keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, können Sachschäden die Folge sein.

→ Maßnahmen zur Abhilfe und zum Schutz.

## 1.6.2 Darstellung von allgemeinen Hinweisen

Allgemeine Hinweise geben Informationen über das Produkt oder die beschriebenen Handlungsschritte.



Kennzeichnet eine wichtige Information und Anwendertipps.

## 1.6.3 Hervorhebung von Texten und Bildern

Die Hervorhebungen von Texten erleichtern die Orientierung im Dokument.

✓ Kennzeichnet Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen.

1. Handlungsschritt 1

2. Handlungsschritt 2: Kennzeichnet einen Handlungsschritt in einer Bedienungsreihenfolge, die eingehalten werden muss, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

▷ Kennzeichnet das Ergebnis eines Handlungsschritts.

▶ Kennzeichnet das Ergebnis einer kompletten Handlung.

➔ Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt oder mehrere Handlungsschritte, die nicht in einer Bedienungsreihenfolge stehen.

Die Hervorhebungen von Bedienelementen und Softwareobjekten in Texten erleichtern die Unterscheidung und Orientierung.

- <In eckigen Klammern> kennzeichnet Bedienelemente, wie zum Beispiel Tasten, Hebel und (Ventil-)Hähne.
- "mit Anführungszeichen" kennzeichnet Software-Anzeigefelder, wie zum Beispiel Fenster, Meldungen, Anzeigefelder und Werte.
- **Fett gedruckt** kennzeichnet Software-Schaltflächen, wie zum Beispiel Schaltflächen, Schieberegler, Kontrollkästchen und Menüs.
- **Fett gedruckt** kennzeichnet Eingabefelder zur Eingabe von Text und/oder Zahlenwerte.

## 1.7 Kontakt und Bezugsquelle

Nur Originalersatzteile oder von TOX® PRESSOTECHNIK zugelassene Ersatzteile verwenden.

TOX® PRESSOTECHNIK SE & Co. KG

Riedstraße 4

88250 Weingarten / Germany

Tel. +49 (0) 751/5007-767

E-Mail [info@tox-de.com](mailto:info@tox-de.com)

Weiterführende Informationen und Formulare siehe [www.tox.com](http://www.tox.com).

## **2 Sicherheit**

### **2.1 Grundlegende Sicherheitsanforderungen**

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik gebaut. Dennoch können beim Betrieb Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.

Deshalb gelten folgende grundlegende Sicherheitsanforderungen:

- Betriebsanleitung lesen und alle Sicherheitsanforderungen und Warnhinweise beachten.
- Das Produkt nur bestimmungsgemäß und nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- Störungen am Produkt oder an der Anlage sofort beseitigen.

## 2.2 Organisatorische Maßnahmen

### 2.2.1 Sicherheitsanforderungen an den Betreiber

Der Betreiber ist für die Einhaltung folgender Sicherheitsanforderungen verantwortlich:

- Die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort des Produkts aufbewahren und zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Informationen stets vollständig und lesbar sind.
- Ergänzend zur Betriebsanleitung die allgemein gültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regeln und Vorschriften zu folgenden Inhalten bereitstellen und das Personal entsprechend unterweisen:
  - Arbeitssicherheit
  - Unfallschutz
  - Umgang mit Gefahrstoffen
  - Erste Hilfe
  - Umweltschutz
  - Verkehrssicherheit
  - Hygiene
- Die Forderungen und Inhalte der Betriebsanleitung um bestehende nationale Vorschriften (z. B. zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz) ergänzen.
- Die Betriebsanleitung um Anweisungen zu betrieblichen Besonderheiten (z. B. Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe, eingesetztes Personal) sowie zur Aufsichts- und Meldepflicht ergänzen.
- Maßnahmen zum sicheren Betrieb treffen und funktionsfähigen Zustand des Produkts sicherstellen.
- Nur berechtigten Personen den Zutritt zum Produkt gewähren.
- Sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung der Informationen in der Betriebsanleitung sicherstellen.
- Persönliche Schutzausrüstungen bereitstellen.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt vollzählig und in lesbarem Zustand halten und bei Bedarf erneuern.
- Keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt ohne schriftliche Genehmigung von TOX® PRESSOTECHNIK vornehmen. Bei Missachtung erlischt der Garantieanspruch bzw. die Betriebsgenehmigung.
- Sicherstellen, dass die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen durch einen Sachkundigen durchgeführt und dokumentiert werden.

### 2.2.2 Personalauswahl und Qualifikation

Für die Personalauswahl und -qualifikation gelten folgende Sicherheitsanforderungen:

- Nur Personen mit Tätigkeiten an der Anlage beauftragen, die vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und vor allem die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Dies gilt besonders für Personal, das nur gelegentlich an der Anlage tätig wird, z. B. bei Wartungsarbeiten.
- Nur dazu beauftragtes und befugtes Personal tätig werden lassen.
- Nur zuverlässiges und geschultes oder unterwiesenes Personal einsetzen.
- Im Gefahrenbereich der Anlage nur Personen einsetzen, die in der Lage sind, optische und akustische Hinweise auf Gefahren (z. B. optische und akustische Signale) wahrzunehmen und zu verstehen.
- Sicherstellen, dass Montage- und Installationsarbeiten sowie die erste Inbetriebnahme ausschließlich durch Fachpersonal durchgeführt wird, das von TOX® PRESSOTECHNIK dafür ausgebildet und autorisiert wurde.
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von sach- und fachkundig geschulten Personen durchführen lassen.
- Sicherstellen, dass Personal, das geschult, angelernt bzw. eingewiesen wird oder sich im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindet, nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person an der Anlage tätig wird.
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen nur durch Elektrofachkräfte oder durch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln durchführen lassen.

## 2.3 Grundsätzliches Gefährdungspotenzial

Es bestehen grundsätzliche Gefährdungspotenziale. Die genannten Beispiele machen auf bekannte Gefahrensituationen aufmerksam, sind aber nicht vollständig und ersetzen keinesfalls ein sicherheits- und gefahrenbewusstes Handeln in allen Situationen.

### 2.3.1 Elektrische Gefährdungen

Elektrische Gefährdungen sind besonders im Inneren der Komponenten im Bereich aller Baugruppen der Steuerung und Motoren und der Installation zu beachten.

Grundsätzlich gilt:

- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen nur durch Elektrofachkräfte oder durch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln durchführen lassen.
- Steuerschrank und/oder Klemmkasten immer verschlossen halten.
- Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen den Hauptschalter der Anlage ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Abbau von Restenergien von der Steuerung der Servomotoren beachten.
- Während der Arbeiten Spannungsfreiheit der Bauteile sicherstellen.

### 2.3.2 Thermische Gefährdungen

Im Betrieb können Bauteile heiß werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.

Gefahrenstellen sind in der Regel gekennzeichnet.

Siehe [Sicherheitszeichen, Seite 19](#)

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass Oberflächen ausreichend abgekühlt sind.

### 2.3.3 Pneumatische Gefährdungen

Pneumatische Gefährdungen sind besonders an den pneumatischen Versorgungsleitungen und den Anschlussstellen zu beachten.

Grundsätzlich gilt:

- Arbeiten an pneumatischen Ausrüstungen nur durch befugtes Servicepersonal durchführen lassen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Zulässigen Druck nicht überschreiten.
- Druckluft erst einschalten, wenn alle Schlauchverbindungen hergestellt und gesichert sind.
- Keine Schläuche unter Druck entkuppeln.
- Beim Abspringen von Schläuchen: Druckluftzufuhr sofort abschalten.

### 2.3.4 Quetschungen

Quetschungen und Handverletzungen können im Aktionsradius des Produkts vorkommen.

Grundsätzlich gilt:

- Sicherstellen, dass sich während des Betriebs keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Bei notwendigen Arbeiten im Gefahrenbereich (z. B. Wartung, Reinigung) Anlage gegen unerwartetes, irrtümliches und unbefugtes in Betrieb setzen sichern.
- Sicherstellen, dass infolge gespeicherter Energie Teile, bzw. Werkzeuge nicht herabfallen, bzw. herabfahren können. Entsprechende Sicherungen verwenden.

### 2.3.5 Hydraulische Gefährdungen

Hydraulische Gefährdungen sind besonders an den Versorgungsleitungen, an den Anschlussstellen und an den Entlüftungsstellen zu beachten.

Grundsätzlich gilt:

- Arbeiten an hydraulischen Ausrüstungen nur durch befugtes Servicepersonal durchführen lassen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Zulässigen Druck nicht überschreiten.
- Keine Schläuche unter Druck demontieren.
- Niemals hydraulische Komponenten unter Druck entlüften.

### 2.3.6 Elektromagnetische Gefährdungen

Elektromagnetische Gefährdungen sind im Bereich von elektromagnetisch vibrierenden, bzw. schwingenden Komponenten zu beachten.

Bei regelmäßiger Arbeit an und mit elektromagnetisch vibrierenden, bzw. schwingenden Komponenten können Störungen an der Durchblutung der Finger sowie neurologische und motorische Funktionsstörungen auftreten.

Grundsätzlich gilt:

- Bei notwendigen Arbeiten Antivibrations-Schutzhandschuhe verwenden!
- Elektromagnetische Felder können Herzschrittmacher (HSM) und andere Implantate durch indirekte Wirkungen beeinflussen. Sicherheitsabstand einhalten.

### 2.3.7 Laser

Je nach Modell und Ausstattung können Laser zu Erkennungszwecken montiert sein. Es besteht die Gefahr, in manchen Situationen in den Laser zu schauen. Wenn das nicht vermieden wird, kann es zu Augenverletzungen kommen.

Grundsätzlich gilt:

- Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Bei der Verwendung des Lasers dürfen keine optischen Instrumente zur Betrachtung der Strahlenquelle verwendet werden, da dies zu einer Überschreitung der Expositionsgrenzwerte führen kann.
- Manipulation (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.

### 2.3.8 Gefahrenstoffe

Für den Umgang mit chemischen Substanzen gelten folgende Sicherheitsanforderungen:

- Geltende Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit chemischen Substanzen einhalten und die Informationen auf den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers von Gefahrstoffen beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Bei Augen- oder Hautkontakt die betroffene Stelle ausspülen, verschmutzte Kleidung wechseln und ggf. einen Arzt aufsuchen. Geeignete Einrichtungen (Augenwaschflasche, Waschbecken) in Arbeitsplatznähe bereitstellen.
- Grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht ins Erdreich oder in die Kanalisation gelangen. Grundwassergefährdende Stoffe auffangen und sachgerecht entsorgen.

### 2.3.9 Lärm


Je nach Ausstattung kann es im Umfeld des Produktes zu erhöhten Lärmpegeln kommen.

- Dauer der Exposition gering halten.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

## 2.4 Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen sind wichtige Bestandteile des Sicherheitskonzepts und helfen Unfälle zu vermeiden. Die Sicherheitszeichen informieren über potentielle Gefahrenquellen, die schwere Verletzungen verursachen können.

Folgende Sicherheitszeichen können am Produkt angebracht sein:

Zeichen	Gefährdung	Bemerkung
	Warnung vor schwebenden Lasten	Nicht im Gefahrenbereich der schwebenden Last aufhalten.
		Kennzeichnet Gabelstaplerlasche.
		Kennzeichnet Anschlagpunkt.
	Warnung vor heißen Oberflächen	Im Bereich von Motoren, Antrieben und Lüftern.
	Warnung vor elektrischer Spannung	Im Bereich des gesamten Steuerstrahls.
	Warnung vor Quetschung	Quetschgefahr im Arbeitsbereich.

Tab. 1 Sicherheitszeichen

## 3 Zu diesem Produkt

### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine dient in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug zum

- Montieren, Einpressen
- Einstanzen, Einpressen (von Funktionselementen)
- Nieten, Verstemmen, Umbördeln
- Stanzen, Lochen
- Prägen, Markieren
- Spannen, Klemmen, Verstemmen
- Pressen, Verdichten
- Clinchen, Fügen

von Blechen oder mechanischen Baugruppen.

#### 3.1.1 Sicherer und korrekter Betrieb

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören folgende Verhaltensweisen:

- Nur mit den dafür spezifizierten Komponenten betreiben.
- Beachten aller Hinweise in dieser Betriebsanleitung.
- Falls vorhanden und vorgegeben, einhalten der vorgeschriebenen Wartungsintervalle und korrektes Ausführen der Wartungstätigkeiten.
- Betrieb unter Einhaltung der Bedingungen der technischen Daten.
- Betrieb mit vollständig montierten und funktionstüchtigen Sicherheitseinrichtungen.
- Tätigkeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die dafür qualifiziert bzw. befugt sind.

Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### 3.1.2 Sichere und korrekte Auslegung und Konstruktion

Die auftretenden dynamischen Kräfte können bei den verschiedenen Anwendungen erheblich sein! Diese können zu Schäden, bzw. Materialbruch führen. Daraus können gefährliche Situationen im Betrieb entstehen!

Zur bestimmungsgemäßen Auslegung und Konstruktion gehören folgende Aspekte:

- Die Auslegung und Konstruktion muss jederzeit gewährleisten, dass die maximal auftretenden Kräfte nicht zu einem Versagen oder zu einem Bruch von Anlagenkomponenten führen.
- Insbesondere bei Stanz- und Loch-Anwendungen müssen die dynamischen Kräfte wirkungsvoll begrenzt werden.
- Die dynamischen Kräfte dürfen die maximal zulässigen (statischen) Presskräfte in Druck- und Zugrichtung zu keiner Zeit überschreiten. Diese sind für jeden Antrieb von TOX® PRESSOTECHNIK festgelegt.
- Dynamische Kräfte müssen durch geeignete Vorkehrungen so begrenzt werden, dass die zulässigen (statischen) Presskräfte nicht überschritten werden.
- Geeignete Vorkehrungen können sein:
  - Dämpfungen im Werkzeug
  - Begrenzung der maximalen Beschleunigungen
  - Verwendung von optionalen Modulen wie Schnittschlag- oder Einpressdämpfungen
  - etc.
- Es muss sichergestellt sein, dass es im Betrieb zu keiner unbefugten, versehentlichen, irrtümlichen Erhöhung der für die Anwendung ausgelegten dynamischen und statischen Presskräfte und Rückzugkräfte kommen kann.

Ein Nichtbeachten und Nichteinhalten der maximal zulässigen dynamischen und statischen Presskräfte und Rückzugkräfte gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist nicht erlaubt.

### 3.1.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung gehören folgende vorhersehbare Fehlanwendungen:

- Betrieb unter Bedingungen, die von den technischen Daten abweichen.
- Betrieb ohne vollständig montierte und funktionstüchtige Anschlüsse.
- Betrieb ohne vollständig montierte und funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen.
- Veränderungen am Produkt ohne vorherige Genehmigung der TOX® PRESSOTECHNIK und der Genehmigungsbehörde.
- Unsachgemäße Parametrierung.
- Ausführen von Tätigkeiten durch Personen, die dafür nicht qualifiziert bzw. befugt sind.

Für alle Personen- und Sachschäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen, ist ausschließlich der Betreiber verantwortlich. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen der Garantieanspruch und die Betriebsgenehmigung.

### 3.1.4 Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS)

Es werden wissentlich keine silikonhaltigen Substanzen verarbeitet und verwendet.

## 3.2 Produktidentifikation

### 3.2.1 Typenschild

Die Angaben auf dem Typenschild dienen der eindeutigen Identifizierung der Komponenten und der spezifischen Betriebsparameter.

Das Typenschild ist dauerhaft an der Komponente angebracht.

### 3.3 Produktübersicht und Funktionsbeschreibung

Bei der TOX® FinePress wird der Stößel durch einen Handhebel über ein Kniegelenk ausgefahren. In dieser Stellung wird ein Endschalter betätigt, der nach Drücken des Start-Taster am Hebelgriff einen pneumatischen Krafthub von 6 mm auslöst. Durch loslassen des Start-Tasters wird der Rückhub eingeleitet.




Abb. 1 Produktübersicht

	Bezeichnung	Funktion
1	Start-Taster	Löst den Krafthub aus.
2	Handhebel	Führt den Stößel an das Werkstück.
3	Druckluftanschluss	Versorgt die TOX® FinePress mit Druckluft.
4	Skala Höhenverstellung	Erleichtert die Einstellung der Arbeitshöhe.
5	Befestigungsbohrungen	Zur Verschraubung mit dem Untergrund.
6	Pressentisch	Mit T-Nut zur Aufnahme von Werkzeugen.
7	Stößel	Überträgt die Kraft auf das Werkstück.
8	Antrieb	Führt den Krafthub zum Bearbeiten des Werkstücks aus.

## 4 Technische Daten

### 4.1 Typenblatt und Typenschild

Technische Daten siehe Typenblatt und am Produkt angebrachtes Typenschild.  
www.tox.com

### 4.2 Druckluftqualität und Pneumatikanschluss

Erforderlich ist:

- Gefilterte und getrocknete Druckluft

Leicht geölte Druckluft ist zulässig.

Druckluftqualität (nach DIN ISO 8573-1):

Feststoffe		Wasser Taupunkt		Maximaler. Ölgehalt	
Klasse	[µm]	Klasse	[°C]	Klasse	[mg/m <sup>3</sup> ]
5	40	4	3	3	1

### 4.3 Druckluft-Presskraft Tabelle

Luftdruck [bar]	PFHx 008 Kraft F [kN]	PFHx 013 Kraft F [kN]	PFHx 022 Kraft F [kN]	PFHx 033 Kraft F [kN]	PFHx 056 Kraft F [kN]
3	4,4	6,6	11,0	17,1	28,4
3,5	5,2	7,7	13,1	19,9	33,1
4	5,9	8,8	15,2	23,0	38,0
4,5	6,7	10,0	17,1	25,7	42,9
5	7,4	11,1	19,2	28,8	47,6
5,5	8,2	12,2	21,2	31,6	52,4
6	8,9	13,4	23,0	34,4	57,4

Toleranz der technischen Angaben  $\pm 5\%$ .

## 5 Transport und Lagerung

### 5.1 Sicherheit beim Transport

#### **WARNUNG**

##### **Gefahr durch schwebende Lasten!**

Schwere Quetschungen, Stöße und folgenschwere Unfälle bei unsachgemäßem Transport und fallender Last!

- Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastenaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden.
- Nie unter schwebenden Lasten stehen oder dort arbeiten.
- Sicherstellen, dass keine Person im Gefahrenbereich ist.
- Bei Transport und Absetzen darauf achten, dass keine Körperteile eingeklemmt werden.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (z. B. Sicherheitsschuhe).

#### **VORSICHT**

##### **Verletzung durch kippende und umfallende Produkte!**

- Produkt gegen Kippen, Umfallen, unbeabsichtigtes Bewegen sichern.

- Der Transport darf nur von befugtem Personal durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nur mit leeren Flüssigkeitsbehältern transportiert werden.
- Das Produkt darf nur mit der dafür vorgesehenen Transportpalette / -vorrichtung befördert werden.
- Das Produkt darf nur mit geeigneten Hebevorrichtungen an geeigneten Hebepunkten angehoben werden.  
Siehe [Sicherheitszeichen, Seite 19](#).
- Das Gewicht des Produkts ist zu beachten.  
Siehe technisches Datenblatt.
- Der Schwerpunkt des Produkts ist zu beachten.  
Siehe Gesamtzeichnung.

## 5.2 Lagerung bei Nichtgebrauch

**⚠ VORSICHT**

**Verletzung durch kippende und umfallende Produkte!**

→ Produkt gegen Kippen, Umfallen, unbeabsichtigtes Bewegen sichern.

---

Es gilt:

- Produkt nicht im Freien lagern.
- Produkt gegen Witterungseinflüsse sichern.
- Temperaturschwankungen vermeiden, um Korrosion durch Kondenswasser zu verhindern.
- Anschlussöffnungen verschließen.

### 5.3 Transport mit Hebevorrichtung

Zum Anheben der TOX® FinePress ist eine Gewindebohrung für eine Ringschraube vorgesehen.




Abb. 2 Transport mit Hebevorrichtung

1. Deckel vom Pressengestell abnehmen.
2. Kurbel, Ringschraube und andere lose Teile von der TOX® FinePress entfernen.
3. Ringschraube in Gewindebohrung einschrauben.

## 5.4 Versand zur Reparatur

Um das Produkt zur Reparatur an TOX® PRESSOTECHNIK zu senden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Füllen Sie das "Begleitformular Reparatur" aus. Dieses bekommen Sie im Service Bereich unserer Webseite oder auf Anfrage per E-Mail an uns.
- Senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an uns.
- Anschließend erhalten Sie die Versandpapiere von uns per E-Mail zugesendet.
- Senden Sie das Produkt mit den Versandpapieren und einer Kopie des "Begleitformular Reparatur" an uns.

Kontaktdaten siehe [Kontakt und Bezugsquelle, Seite 11](#) oder [www.tox.com](http://www.tox.com).

## 6 Montage

### 6.1 Sicherheit bei der Montage

Die Montage darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

#### **GEFAHR**

##### **Elektrische Gefährdungen bei Berührung mit spannungsführenden Teilen!**

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen!

- Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Energieversorgung trennen.
- Sicheren Abbau von Restenergie abwarten (min. 3 Minuten).

#### **WARNUNG**

##### **Herausschleudernde Teile und Druckluft durch druckluftführende Leitungen!**

Schwere Verletzungen an Augen und Körperöffnungen!

- Leitungen stets drucklos anschließen und abschließen.
- Maximal zulässige Drücke beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### **WARNUNG**

##### **Gefahr durch schnelle Hebelbewegung!**

Schwere Stöße und Quetschungen!

- Vor anschließen der Druckluftversorgung Handhebel nach oben drücken.

**⚠️ WARNUNG****Gefahr durch schwebende Lasten!**

Schwere Quetschungen, Stöße und folgenschwere Unfälle bei unsachgemäßem Transport und fallender Last!

- Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastenaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden.
  - Nie unter schwebenden Lasten stehen oder dort arbeiten.
  - Sicherstellen, dass keine Person im Gefahrenbereich ist.
  - Bei Transport und Absetzen darauf achten, dass keine Körperteile eingeklemmt werden.
  - Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (z. B. Sicherheitsschuhe).
-

## 6.2 Voraussetzungen für die Montage

### 6.2.1 Aufstellungsort

Für den Aufstellungsort gilt:

- Staub- und schmutzfrei
- Geschlossener Raum
- Fester, ebener Untergrund
- Ausreichend Platz und leichte Zugänglichkeit zu den Anlageteilen
- Funkenflug verhindern
- Ausreichende Tragkraft des Untergrunds für das Gewicht der Anlagenteile und der Belastungen durch Bewegungen
- Die Standsicherheit muss gewährleistet sein



Informationen zu technischen Daten, Einsatzbedingungen, etc. für die bestimmungsgemäße Verwendung sind dem Typenblatt bzw. produktspezifischen Datenblatt und dem Schaltplan zu entnehmen.



Die Anlage muss mit dem Untergrund verschraubt werden.

### 6.3 Anschlüsse FinePress





Abb. 3 Anschlüsse FinePress

## **6.4 Zubehör montieren**

### **6.4.1 Prozessüberwachung montieren (Optional)**


- Für die Montage der Prozessüberwachung siehe separate Bedienungsanleitung.

**6.4.2 Hubzähler montieren (Optional)**




1. Kabelsatz vom Zählergehäuse trennen.
2. Verschlusschraube am Zähleranschluss herausdrehen.
3. Druckschalter in Zähleranschluss montieren.
4. Zählergehäuse an Pressenkopf montieren.
5. Zählergehäuse und Druckschalter mit Kabelsatz verbinden.

### 6.4.3 Kraftsensor montieren (Optional)





1. Halterung an Pressenkopf festschrauben.
2. Kraftsensor auf Stößel schrauben.
3. Kabelschelle mit Schraube befestigen.
4. Winkelstecker mit Kraftsensor verbinden.
5. Klemmschelle in unterster Position an Halterung festschrauben.
6. Geraden Stecker mit Auswerteeinheit verbinden und in Klemmschelle einlegen.



- **HINWEIS!** Maximale Gewindelänge beachten!  
Werkzeug muss an Flansch F1 oder Flansch F2 anliegen.


**6.4.4 Wegaufnehmer montieren (Optional)**






1. Abdeckblech demontieren.
2. Zur leichten Erreichbarkeit kann der Hebel heruntergeklappt werden.
3. Haltebügel an Pressenkopf montieren.
4. Wegaufnehmer an Pressenkopf montieren.
5. Wegaufnehmer an Halter montieren.
6. Kabel mit Auswerteeinheit verbinden.
7. Geraden Stecker in Befestigungsschelle montieren.
8. Abdeckblech montieren.

**6.4.5 Schiebetisch montieren (Optional)**



1. T-Nut-Muttern in die Befestigungsnut des Pressengestells einlegen.
2. Werkzeugplatte soweit herausziehen bis die Befestigungsbohrungen zugänglich sind.
3. Grundplatte über die Befestigungsbohrungen mit den T-Nut-Muttern verschrauben.
4. Die Einschubweite wird über den Anschlag eingestellt.

**6.4.6 Werkzeugaufnahme montieren (Optional)**




➔ Die Werkzeugaufnahme wird in den Stößel eingeschraubt.

Technische Daten und Einbaumaße siehe Typenblatt.

[www.tox.com](http://www.tox.com)



**6.4.7 Sensor OT montieren (Optional)**







Abb. 4 Belegung OT Sensor (BMF 21K-PS-C-2-S49)

1. Haltebügel an Pressenkopf montieren.
2. OT Sensor mit Haltewinkel durch verschieben auf Zuganker positionieren, bis ein Signal am Messgerät anliegt.
3. OT Sensor mit Haltewinkel an Zuganker montieren.
4. Abstand vom OT Sensor über Gewindestift einstellen. OT Sensor muss am Pneumatikzylinder anliegen.
5. Kabel verbinden und geraden Stecker in Befestigungsschelle montieren.

**6.4.8 Sensor UT montieren (Optional)**






Abb. 5 Belegung UT Sensor (BES R04KC-POC15B-S49-00, 13)

1. Haltebügel an Pressenkopf montieren.
2. UT Sensor an Stößel montieren.
3. Kabel mit Auswerteeinheit verbinden.
4. Kabelstecker in Befestigungsschelle montieren.

## **7 Inbetriebnahme**

### **7.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme**

Die Inbetriebnahme darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

#### **7.1.1 Sicherheitseinrichtung**

Alle Sicherheitseinrichtungen müssen vorschriftsgemäß montiert und funktionsbereit sein.

## 7.2 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Voraussetzungen sind:

- Alle Komponenten sind vorschriftsgemäß montiert.
- Die Sicherheitseinrichtungen der gesamten Anlage sind vorschriftsgemäß montiert und funktionsbereit.
- Etwaige Transportsicherungen sind entfernt.
- Versorgungsanschlüsse, Kommunikations- und Steuerungsanschlüsse, Material-, bzw. Medienschläuche sind vorschriftsgemäß installiert. Die zulässigen Werte sind eingehalten.
- Die zur Ansteuerung der Komponente notwendige Software ist installiert.
- Im Werkzeugraum und im Arbeitsbereich befinden sich keine Werkzeuge, Montagehilfsmittel oder andere störende Gegenstände.



Bei der Verwendung von pneumatischen Systemen sind sehr geringe Luftleckagen an Pneumatik-Verschraubungen / -Dichtungen möglich und stellen grundsätzlich keinen Mangel dar. Es gibt hierzu keine messbaren Grenzwerte und Vorgaben, die Wahrnehmung erfolgt akustisch durch den Bediener.

Pneumatik-Verschraubungen können sich unter Umständen durch Vibrationen beim Transport, durch Temperatur-Unterschiede oder durch Manipulation bei der Montage lösen.

→ Festen Sitz der Pneumatik-Verschraubungen prüfen.

## 8 Betrieb

### 8.1 Sicherheit im Betrieb

#### **WARNUNG**

##### **Gefährliche Maschinenbewegungen!**

Schwere Quetschungen und Verletzungen!

- Sicherstellen, dass sich während des Betriebs keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

#### **VORSICHT**

##### **Lärm im laufenden Betrieb!**

Gehörschaden!

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### **VORSICHT**

##### **Gefahr durch umherfliegende Teile!**

Verletzungen an Augen und Körperöffnungen!

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### **VORSICHT**

##### **Gefährliche Hebelbewegungen!**

Quetschungen und Stöße!

- Handhebel immer festhalten.
- Handhebel erst loslassen wenn dieser in oberer Ausgangsstellung ist.

### 8.1.1 Allgemeine Sicherheitsregeln im Betrieb

Im Betrieb darauf achten:

- Presse nur mit freigegebenem Material betreiben.
- Presse niemals ohne Bauteil oder Probenmaterial starten.
- Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Bei ungewöhnlicher Geräuschentwicklung umgehend Betrieb einstellen und Servicepersonal informieren.
- Sichtkontrolle durchführen.
- Ändern sich die eingestellten Hubmaße oder Geschwindigkeiten des Vorhubs oder Rückhubs unerwartet, ist umgehend der Betrieb einzustellen und Servicepersonal zu informieren.

## 8.2 Voraussetzungen für den Betrieb

- Die Sicherheitseinrichtungen der gesamten Anlage sind vorschriftsgemäß montiert und funktionsbereit.
- Alle Bauteile sind intakt und vorschriftsgemäß gewartet.
- Versorgungsanschlüsse, Kommunikations- und Steuerungsanschlüsse, Material-, bzw. Medienschläuche sind vorschriftsgemäß installiert. Die zulässigen Werte sind eingehalten.

## 8.3 Prozessüberwachung

Siehe separate Bedienungsanleitung der Prozessüberwachung.

## 8.4 Arbeitshöhe Pressenkopf einstellen




Abb. 6 Arbeitshöhe Pressenkopf einstellen




Abb. 7 Beispiel: Werkzeugöffnung Quetschkante < 6 mm

**⚠️ WARNUNG**

**Gefährliche Maschinenbewegungen!**

Schwere Quetschungen und Verletzungen!

- ➔ Nur sichere Werkzeuge verwenden.
- ➔ Bei Auslösung des Endschalters darf der Spalt zwischen den beweglichen Werkzeugteilen maximal 6 mm groß sein.
- ➔ Gegebenenfalls zusätzliche Sicherheitseinrichtungen montieren, z. B. feste Verkleidungen.

**HINWEIS!** Schaden an der Presse! In der Zustellbewegung keine Kraft auf den Stößel aufbringen!

**HINWEIS!** Schaden an Werkzeug oder Werkstück! Arbeitshöhe vor Aufnahme des Betriebs berechnen!

- ✓ Feineinstellung auf größte Öffnung einstellen. Siehe [Arbeitshub Feineinstellung, Seite 52](#).
  
- 1. Deckel vom Pressengestell abnehmen.
- 2. Befestigungsschrauben der Spannplatte lösen. Schrauben nicht herausdrehen!
- 3. Die mitgelieferte Kurbel auf den Vierkant aufstecken und Arbeitshöhe durch drehen einstellen.  
Drehung im Uhrzeigersinn - vergrößert die Arbeitshöhe.  
Drehung gegen Uhrzeigersinn - verringert die Arbeitshöhe.
- 4. Kurbel abnehmen und verstauen.
- 5. Befestigungsschrauben der Spannplatte festziehen. Anzugsmomente beachten, siehe [Befestigung des Pressenkopfs kontrollieren, Seite 62](#).
- 6. **HINWEIS!** Schaden am Werkzeug! Werkzeug muss ausgerichtet werden!
  
- 7. Deckel auf Pressengestell stecken.



## **8.6 Hubzähler zurücksetzen (Optional)**

Der Hubzähler verfügt über einen Rücksteltaster.

→ Taster am Hubzähler drücken.

## 9 Störungsbehebung

### 9.1 Sicherheit bei der Störungsbehebung

Die Störungsbehebung darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

Es gilt:

- Bedienpersonal vor Beginn der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten informieren.
- Aufsichtsführenden benennen.

## 9.2 Störungen erkennen

Ist die Presse mit einer Steuerung ausgestattet, werden die Fehler oder Warnungen an der zentralen Bedieneinheit angezeigt und beschrieben.

Störung	Ursache	Maßnahmen
Stößel fährt nicht aus.	Mechanischer Defekt an der Führung.	Befugtes Servicepersonal kontaktieren.
Krafthub setzt nicht ein	Luftdruck zu gering	Luftdruck überprüfen.
	Pneumatikleitung am Zylinder defekt	Befugtes Servicepersonal kontaktieren.
	Mechanischer Defekt am Pneumatikzylinder	Befugtes Servicepersonal kontaktieren.
	Steuerung defekt	Befugtes Servicepersonal kontaktieren.
Nennkraft wird nicht erreicht.	Mechanischer Defekt an der Führung.	Befugtes Servicepersonal kontaktieren.
	Pressenkopf nicht ausreichend befestigt.	Befestigungsschrauben gleichmäßig festziehen. Anzugsmomente beachten, siehe: <a href="#">Befestigung des Pressenkopfs kontrollieren, Seite 62.</a>

## Wartungstabelle

Die angegebenen Intervalle sind lediglich Richtwerte. Je nach Einsatzgebiet können die tatsächlichen Werte von den Richtwerten abweichen.

Wartungszyklus	Weiterführende Informationen	
Wöchentlich	<a href="#">10.4.1</a>	<a href="#">TOX® FinePress kontrollieren</a>
Monatlich	<a href="#">10.4.3</a>	<a href="#">Bewegliche Teile und Führungen kontrollieren und reinigen</a>
Halbjährlich	<a href="#">10.4.2</a>	<a href="#">Befestigung des Pressenkopfs kontrollieren</a>

## 10 Wartung

### 10.1 Allgemeines

Die Wartung darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

Es gilt:

- Wartungsintervalle einhalten, falls vorhanden und vorgegeben.
- Wartungsintervalle können einsatzbedingt von vorgegebenen Wartungsintervallen abweichen.  
Gegebenenfalls sind die Wartungsintervalle beim Hersteller zu verifizieren.
- Nur Wartungstätigkeiten durchführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Bedienpersonal vor Beginn der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten informieren.
- Aufsichtsführenden benennen.

## 10.2 Sicherheit während der Wartung

### **GEFAHR**

#### **Elektrische Gefährdungen bei Berührung mit spannungsführenden Teilen!**

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen!

- Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Energieversorgung trennen.
- Sicheren Abbau von Restenergie abwarten (min. 3 Minuten).

### **WARNUNG**

#### **Herausschleudernde Teile und Druckluft durch druckluftführende Leitungen!**

Schwere Verletzungen an Augen und Körperöffnungen!

- Leitungen stets drucklos anschließen und abschließen.
- Maximal zulässige Drücke beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

### **WARNUNG**

#### **Gefährliche Maschinenbewegungen!**

Schwere Quetschungen und Verletzungen!

- Sicherstellen, dass sich während des Betriebs keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

**HINWEIS****Falsche Reinigungsmittel oder Reinigungsverfahren, fehlender Korrosionsschutz!**

Schäden an Maschinenkomponenten!

- Kunststoffteile wie Scheiben (Schutztür, Umhausung, etc.) und Bedienelemente mit Baumwolltüchern (glatte Webstruktur) und geeignetem Reinigungsmittel (z. B. klarem Wasser und neutralem Spülmittel) reinigen. Keine scheuernde (abrasive) Reinigungsmittel verwenden.
- Blanke Stellen nur mit Handschuhen anfassen.
- Für metallische Oberflächen Reinigungsset, wie z. B. Industriereiniger (z. B. Loctite 7063, bzw. Würth Montagekraftreiniger 0890 107), Staubsauger, trockenes Tuch und Pinsel verwenden.
- Blanke äußere Oberflächen nach der Reinigung vor Korrosion schützen. Dazu Tuch leicht mit Korrosionsschutzfluid benetzen und Oberflächen abreiben.
- Innenliegende Oberflächen, insbesondere die, die Elemente führen, trocken und fettfrei halten.

## 10.3 Voraussetzungen für die Wartung

### 10.3.1 Anlage in Wartungsstellung bringen

Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, vor allen Wartungsarbeiten:


1. Arbeitskolben einfahren.
  - ▷ Antrieb ist in Grundstellung.
2. Gegebenenfalls Hochhalteeinrichtung anbringen.
3. Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Druckluft abstellen, gegen Wiederanstellen sichern und Leitungen entlüften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
5. Sicherstellen, dass unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen und Ingangkommen, bzw. gefahrbringende Bewegungen infolge gespeicherter Energie verhindert sind.

## 10.4 TOX® FinePress warten

### 10.4.1 TOX® FinePress kontrollieren

- ✓ Anlage befindet sich in Wartungsstellung.  
Siehe [Anlage in Wartungsstellung bringen, Seite 60](#).
- 1. Anlage, insbesondere bewegte Teile auf Verschleiß, offensichtliche Mängel und Beschädigung prüfen.
- 2. Festen Sitz der Versorgungsanschlüsse prüfen.

10.4.2 Befestigung des Pressenkopfs kontrollieren



✓ Anlage befindet sich in Wartungsstellung.  
 Siehe [Anlage in Wartungsstellung bringen, Seite 60](#).

1. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben kontrollieren.
2. **HINWEIS!** Schaden am Werkzeug! Ausrichtung des Werkzeugs kontrollieren!

Schraubengröße	Anzugsmoment
M 12	135 Nm
M 16	340 Nm

Tab. 2 Befestigungsschrauben des Pressenkopfs am Gestell

### 10.4.3 Bewegliche Teile und Führungen kontrollieren und reinigen

- ✓ Anlage befindet sich in Wartungsstellung.  
Siehe [Anlage in Wartungsstellung bringen, Seite 60](#).

#### HINWEIS

#### **Falsche Reinigungsmittel oder Reinigungsverfahren, fehlender Korrosionsschutz!**

Schäden an Maschinenkomponenten!

- Kunststoffteile wie Scheiben (Schutztür, Umhausung, etc.) und Bedienelemente mit Baumwolltüchern (glatte Webstruktur) und geeignetem Reinigungsmittel (z. B. klarem Wasser und neutralem Spülmittel) reinigen. Keine scheuernde (abrasive) Reinigungsmittel verwenden.
  - Blanke Stellen nur mit Handschuhen anfassen.
  - Für metallische Oberflächen Reinigungsset, wie z. B. Industriereiniger (z. B. Loctite 7063, bzw. Würth Montagekraftreiniger 0890 107), Staubsauger, trockenes Tuch und Pinsel verwenden.
  - Blanke äußere Oberflächen nach der Reinigung vor Korrosion schützen. Dazu Tuch leicht mit Korrosionsschutzfluid benetzen und Oberflächen abreiben.
  - Innenliegende Oberflächen, insbesondere die, die Elemente führen, trocken und fettfrei halten.
- 
- Bewegliche Teile und Führungen kontrollieren, reinigen und falls notwendig schmieren.

## **11 Instandsetzung**

### **11.1 Sicherheit bei der Instandsetzung**

Die Instandsetzung darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

## 12 Demontage und Entsorgung

### 12.1 Sicherheit bei der Demontage und Entsorgung

Die Demontage und Entsorgung darf nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.

#### **GEFAHR**

##### **Elektrische Gefährdungen bei Berührung mit spannungsführenden Teilen!**

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen!

- Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Energieversorgung trennen.
- Sicheren Abbau von Restenergie abwarten (min. 3 Minuten).

#### **WARNUNG**

##### **Herausschleudernde Teile und Druckluft durch druckluftführende Leitungen!**

Schwere Verletzungen an Augen und Körperöffnungen!

- Leitungen stets drucklos anschließen und abschließen.
- Maximal zulässige Drücke beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### **VORSICHT**

##### **Scharfe Kanten durch Materialabsplitterungen!**

Verletzungen durch verschlissene Teile!

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Finger nicht entlang der Schnittkanten bewegen.
- Besonders vorsichtig und aufmerksam sein.

## 12.2 Außer Betrieb nehmen

Außer Betrieb nehmen bedeutet, dass die Anlage für eine längere Zeit nicht in Betrieb ist, aber am Aufstellungsort für eine spätere Wiederinbetriebnahme verbleibt.

1. Anlage am Hauptschalter ausschalten.
2. Anlage reinigen und gegen Korrosion schützen.
3. Anlage gegen Datenverlust und Tiefentladung schützen.

## 12.3 Stillsetzen

Stillsetzen bedeutet, dass die Anlage dauerhaft stillgesetzt wird und/oder für einen Abtransport vorbereitet wird.

1. Anlage stoppen und Stillstand abwarten.
2. Gegebenenfalls Material entfernen.
3. Anlage am Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Demontage bzw. Abbau erst nach Abschalten der Energie (Elektrik, Pneumatik) und dem sicheren Abbau der Restenergie (min. 3 Minuten).
5. Elektrische Versorgungsleitung entfernen (zuerst am Terminal, dann an der Maschine).
6. Druckluft-Versorgungsleitung entfernen.
7. Netzwerkverbindung entfernen.
8. Anlage reinigen und gegen Korrosion schützen.
9. Offene Leitungsenden gegen Eindringen von Schmutz schützen.
10. Leitungskennzeichnungen nicht entfernen.

## 12.4 Demontieren

Die Anlage besteht aus wiederverwendbaren Materialien.

### HINWEIS

#### Umweltschäden!

Ein nicht ordnungsgemäßes Recycling gefährdet die Umwelt!

- Stoffe getrennt und ordnungsgemäß entsorgen.
- Regionale Entsorgungsvorschriften sind zu beachten.

1. Anlage in Bestandteile zerlegen.
2. Fette und Öle getrennt entsorgen.
3. Bestandteile nach Materialien sortieren und gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen entsorgen.

## 12.5 Entsorgen



Bei der Entsorgung der Verpackung, der Verschleiß- und Ersatzteile sowie der Maschine und deren Zubehör müssen die geltenden landesspezifischen Umweltschutz Vorschriften eingehalten werden.



Für die umweltgerechte Verwertung und Entsorgung Ihrer Elektronikkomponenten wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott oder senden Sie diese zurück an TOX® PRESSOTECHNIK.

Weitere Informationen zur Rücknahme und Formulare siehe [www.tox.com](http://www.tox.com) im Bereich Service.

Für Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an TOX® PRESSOTECHNIK SE & Co. KG (siehe [Kontakt und Bezugsquelle, Seite 11](#)).

## **13 Anhänge**

### **13.1 Konformitätserklärung**





Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:  
Sascha Richter, Riedstraße 4, 88250 Weingarten

Ort und Datum

Weingarten, den 13.01.2025

Angaben zum Unterzeichner

  
ppa Stefan Katzenmaier  
Leiter Vertrieb Komponenten und Regionen

Archivierung: AB .....

## Index

### A

Allgemeines	
Wartung .....	57
Anschlagpunkt .....	27
Anschlüsse	
FinePress .....	32
Antrieb / Befestigung	
kontrollieren .....	62
Arbeitshöhe Pressenkopf	
einstellen .....	49
Arbeitshub	
Feineinstellung .....	52
Aufstellungsort .....	31
Außerbetriebnahme .....	66
Auswahl	
Personen .....	14

### B

Bedienung	
Prozessüberwachung .....	48
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	20
Betrieb .....	47
sicherer .....	20
Sicherheit .....	47
Sicherheitsregeln .....	48
Voraussetzungen .....	48
Bezugsquelle .....	11
Bilder	
Hervorhebung .....	10

### D

Demontage .....	65, 67
Sicherheit .....	65
Dokument	
Gültigkeit .....	7
zusätzliche .....	7
Druckluftqualität .....	24

### E

Einstellen	
Arbeitshöhe Pressenkopf .....	49
Elektromagnetische	
Gefährdung .....	17
Entsorgung .....	65, 67
Sicherheit .....	65

### F

Fehlanwendung .....	22
Feineinstellung	
Arbeitshub .....	52
FinePress	
Anschlüsse .....	32
kontrollieren .....	61
warten .....	61
Führungen	
kontrollieren .....	63
Funktionsbeschreibung .....	23

### G

Gefährdung	
elektrisch .....	15
elektromagnetische .....	17
Gefahrenstoffe .....	18
hydraulische .....	16
Lärm .....	18
Laser .....	17
pneumatisch .....	16
Quetschung .....	16
thermisch .....	15
Gefährdungspotenzial .....	15
Gefahrenstoffe .....	18
Genderhinweis .....	8
Grundlegende Sicherheitsanforderungen .....	12
Gültigkeit	
Dokument .....	7

**H**

Haftungsausschluss .....	6
Hinweis	
allgemein .....	10
Gender .....	8
rechtlicher .....	6
Warnhinweise .....	9
Hubzähler	
montieren .....	34
zurücksetzen .....	53
Hydraulische	
Gefährdung .....	16

**I**

Inbetriebnahme .....	45
Sicherheit .....	45
Sicherheitseinrichtung .....	45
Voraussetzungen .....	46
Informationen	
wichtige .....	6
Instandsetzung .....	64
Sicherheit .....	64

**K**

Konformität .....	7
Konformitätserklärung .....	68
Kontakt .....	11
Kontrolle	
Antrieb / Befestigung .....	62
FinePress .....	61
Führungen .....	63
Korrekte	
Auslegung .....	21
Konstruktion .....	21
Kraftsensor	
montieren .....	35

**L**

LABS .....	22
Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS)	
.....	22
Lagerung .....	25, 26
Lärm	
Gefährdung .....	18
Laser	
Gefährdung .....	17

**M**

Maßnahmen	
organisatorische .....	13
Montage .....	29
Aufstellungsort .....	31
Hubzähler .....	34
Kraftsensor .....	35
Prozessüberwachung .....	33
Schiebetisch .....	39
Sensor OT .....	41
Sensor UT .....	43
Sicherheit .....	29
Voraussetzung .....	31
Wegaufnehmer .....	37
Werkzeugaufnahme .....	40
Zubehör .....	33

**O**

Organisatorische Maßnahmen .....	13
----------------------------------	----

**P**

Personalauswahl .....	14
Pneumatikanschluss .....	24
Presskraft	
Tabelle .....	24
Produktübersicht .....	23
Prozessüberwachung	
bedienen .....	48
montieren .....	33

**Q**

Qualifikation .....	14
Quetschung	
Gefährdung .....	16

**R**

Rechtlicher Hinweis .....	6
Reparatur	
Versand .....	28
Richtlinien .....	7

**S**

Schiebetisch  
montieren ..... 39

Sensor OT  
montieren ..... 41

Sensor UT  
montieren ..... 43

Sichere  
Auslegung ..... 21  
Konstruktion ..... 21

Sicherheit ..... 12  
Betrieb ..... 47  
Demontage ..... 65  
Entsorgung ..... 65  
Inbetriebnahme ..... 45  
Instandsetzung ..... 64  
Montage ..... 29  
Störungsbehebung ..... 54  
Transport ..... 25  
Wartung ..... 58

Sicherheitsanforderungen  
Betreiber ..... 13  
grundlegende ..... 12

Sicherheitseinrichtung  
Inbetriebnahme ..... 45

Sicherheitskennzeichnungen ..... 19

Sicherheitsregeln  
Betrieb ..... 48

Sicherheitszeichen ..... 19

Stillsetzen ..... 66

Störungen  
erkennen ..... 55

Störungsbehebung ..... 54  
Sicherheit ..... 54

**T**

Technische Daten ..... 24

Texte  
Hervorhebung ..... 10

Transport ..... 25  
Anschlagpunkt ..... 27  
Sicherheit ..... 25

**V**

Versand  
Reparatur ..... 28

Verwendung  
bestimmungsgemäße ..... 20

Voraussetzung  
Montage ..... 31  
Wartung ..... 60

**W**

Warnhinweise ..... 9

Wartung ..... 57  
Allgemeines ..... 57  
FinePress ..... 61  
Sicherheit ..... 58  
Voraussetzung ..... 60

Wartungsstellung ..... 60

Wegaufnehmer  
montieren ..... 37

Werkzeugaufnahme  
montieren ..... 40

Wichtige Informationen ..... 6

**Z**

Zielgruppe ..... 7

Zubehör  
montieren ..... 33

Zurücksetzen  
Hubzähler ..... 53

